



IMPROVEMENT PROJECT *I-405 to I-5*

SEMANA DEL 10 DE MARZO DE 2025

Cierre Extendido de la Rampa de Entrada de MacArthur Boulevard en Dirección Norte En Curso

Se está trabajando para reconstruir la rampa de entrada recta de MacArthur Boulevard a la SR-55 en dirección norte, lo que requiere un cierre extendido de la rampa. Se espera que la rampa de entrada vuelva a abrirse a los automovilistas **el lunes 10 de marzo**.


Durante el fin de semana, se espera que las cuadrillas reemplacen el pavimento del carril exterior en la SR-55 en dirección norte entre MacArthur Boulevard y Dyer Road. Este trabajo requiere un cierre extendido del carril exterior, desde las **9 p.m. del viernes 7 de marzo** hasta las **5 a.m. del lunes 10 de marzo**.



Cierre de 55 Horas de la Rampa de Salida de la SR-55 Dyer Road en Dirección Norte


Se espera que las cuadrillas completen el reemplazo del pavimento del carril exterior en la SR-55 en dirección norte entre MacArthur Boulevard y Dyer Road, así como a lo largo de la rampa de salida de Dyer Road en dirección norte.

Este trabajo requerirá un cierre extendido del carril exterior en la SR-55 en dirección norte, así como de la rampa de salida de Dyer Road, desde las **9 p.m. del viernes 14 de marzo** hasta las **5 a.m. del lunes 17 de marzo**.



Mapa De Cierres y Desvíos

Marque el mapa de cierres y desvíos para acceder rápidamente a la información de construcción en tiempo real. Haga clic en los íconos de construcción para ver actividades y cierres.



SOBRE EL PROYECTO

OCTA, en cooperación con Caltrans, está mejorando 4 millas de SR-55 entre el I-405 y el I-5. El proyecto mejorará el flujo de tráfico y reducirá el tiempo de manejo al agregar un carril normal y un carril para vehículos compartidos en cada dirección. Adicionalmente, el proyecto agregará carriles de unión entre varios intercambios y delinearé carriles de viajes compartidos para proveer acceso continuo, aumentando la seguridad en la autopista al facilitar la entrada y salida. Se espera que estas mejoras resulten en una mejor experiencia y más fluida de conducir para los automovilistas.

STAY CONNECTED
¡MANTÉNGASE CONECTADO!

octa.net/SR55South

888-371-2555

SR55Info@octa.net

[@55FWYProject](https://twitter.com/55FWYProject)

